

NÁVOD NA MONTÁŽ KA-F1385

30 min



2 x



Cz MONTÁZNÍ POKYNY

- Pečlivě ověřte, zda díly před montáží nechybí nebo nejsou poškozené.
- Při montáži dejte pozor na přítomnost dětí, aby nedošlo k vdechnutí, spolknutí malých dílů nebo poranění.
- Šrouby během instalace neutahujte. Po instalaci všech šroubů je rovnoměrně utáhněte**

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

- K čištění používejte pouze měkký hadík, nečistěte ostrými nástroji.
- Nepoužívejte na místech s nadmerným výskytem vlhkosti nebo teploty.
- Při používání sedačky prosím **neseděte** pouze v přední části nebo jen v polovině sedačky.
- Při použití funkce sklopení opěradla a houpacího křesla s ním silně netřete
- Nesedějte na židle v opačném směru, ani na ní **nestoupejte**.
- Nesedějte na lopatkové opěrce ani za ní silně netahejte, může to být nebezpečné.
- Prosím, nepoužívejte židli k jinému účelu, než je určena.


Sk MONTÁŽNE POKYNY

- Starostlivo overte, či diely pred montážou nechýbajú alebo nie sú poškodené.
- Pri montáži dajte pozor na prítomnosť deťí, aby nedošlo k vdýchnutiu, prehltnutiu malých dielov alebo poraneniu.
- Skrutky počas inštalácie neuťahujte. Po inštalácii všetkých skrutiek ich rovnomerne utiahnite

POKYNY NA POUŽIVANIE

- Na čistenie používajte iba mäkkú handričku, nečistite ostrými nástrojmi.
- Nepoužívajte na miestach s nadmerným výskytom vlhkosti alebo teploty.
- Pri používaní sedačky prosím **neseděťte** iba v prednej časti alebo len v polovici sedačky.
- Pri použití funkcie sklopenia operadla a hojdacieho kresla s ním silne netraste
- Nesadajte na stoličku v opačnom smere, ani na nej **nestupajte**.
- Nesadajte na lakovú opierku ani za nū silne nefahajte, môže to byť nebezpečné.
- Prosím, nepoužívajte stoličku na iný účel, než je určená.


A x 1



B x 1




C x 1L/1P




D x 1



E x 1



F x 1




G x 5



H x 4



I x 4




J x 4



K x 4



L x 1





M8 x 45


M6 x 30

M6 x 20




1**2**

3




C 75%

4



C 75%

5



6

